



12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

	HOJA DE CAMPO										Código:	INCA-SSA-F-10
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS										Revisión	0
											Emisión	12-07-2016
											Páginas	1 DE 1

Fecha: 06-01-2017 Hora de Inspección: 12H:00 Estado del Tiempo: Mañana: D N LL D N LL Tarde: D N LL D N LL Noche: D N LL D N LL D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia	Responsables Nelson Mauricio Quezada P. Hugo David Muñoz Espinoza	Cargo Especialista Ambiental de Fiscalización Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	Firma de Responsabilidad 
--	---	---	---

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto: 1	Estos muros de obra en frent de obra, proliferacion de insectos, enanacion de muros de obra	Interseccion de calle Lourdes y Olmedo.	Limpiar agua estancada.	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental Consoan Loja 2015	Car. Zhigui
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto: 2	Peligro riesgo de caídas, paso peatonal inseguro.	Leopoldo Polanco entre Olmedo y Benavente Valdivia	Colocar tapa provisoria o definitiva, para peatonal	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental Consoan Loja 2015	Car. Zhigui
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto: 3	Insuficiente gestión de elementos de seguridad (muros, pasarelas)	Interseccion de Sur y Belica	Reubicar elementos de seguridad y logar apropiado.	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental Consoan Loja 2015	Car. Zhigui

 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>	 <p>Foto 3</p>	 <p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas DE

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 09-07-2014	Estado del Tiempo					
	Mañana		Tarde		Noche	
Hora de Inspección	D	N	LL	D	N	LL
08H:00		X				
12H:00						
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia						

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Paso peatonal inseguro. Barro resbaladizo.	Intersección de Olmedo y Landa	Habilitar paso peatonal Seguro, Colocar material de fricción.	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental Corsores Lojo 2015.	
Anexo Foto : 1		Hora: 08H:30				
Nº 2	Techos de basura lleno.	Intersección de Olmedo y Landa	Sección adecuada de basura en punto de obra.	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental Corsores Lojo 2015.	
Anexo Foto : 2		Hora: 08H:30				
Nº	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 09 de enero del 2017

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión 0
Emisión 12-07-2016
Paginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	 <p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 10-01-2017		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana			Tarde		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
09 H: 00	12 H: 00		X				
		D: Despejado			N: Nublado LL: Lluvia		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Ana de acuerdo gestión de residuos y residuos en fuente de obra	Paseo, Salcedo.	Desalojar, gestionar residuos y desechos	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Consorcio Igo 2015.	
Anexo Foto:		Hora: 10 H: 00				
N: 2	Observación de paso peatonal segregado por zona de circulación	Leopoldo Salcedo y Olmedo.	Habilitar paso peatonal seguro Retener zona.	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Consorcio Igo 2015.	
Anexo Foto:		Hora: 16 H: 30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 10 de enero del 2017

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 11-01-2017		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08H:00	12H:00		X						
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			


Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Contaminación, proliferación de vectores, emanación de malos olores.	Intersección de calle Olmeda y Lourdes	Pintar agua estancada	Arg. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Consorcio Topo 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 11H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 11 de enero del 2017

<p>Foto 1</p>  <p>Foto 5</p>	<p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>	<p>Foto 9</p>
<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>	



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 12-07-2017	Estado del Tiempo								
Hora de Inspección	Mañana		Tarde		Noche				
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
08 H:00									
Fin									
12 H:00									
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia									

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo





Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	
Material acumulado sobre colado, inadecuado gestión de escombros.	Colón y Juan Saez Pto.	Limpia, calzada de escombros retirados con máquina a los alrededores establecidos.	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental	Consorcio Lgo 2015		
Anexo Foto : 1	Hallazgo	Hora: 08 H:30	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	
N: 2	Ubicación de material y documentos en zona de recreación	Parque Embudo Ortega Colón y Av. Embudo Ortega.	Rehacer material y parcomento	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental	Consorcio Lgo 2015	
Anexo Foto : 2	Hallazgo	Hora: 09 H:00	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	
Anexo Foto :	Hallazgo	Hora:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma	

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 12 de enero del 2017

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
 <p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 18-07-2014		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana			Tarde		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
08:11:00	12:14:00	X					
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inspección de gestión de residuos	Colon, entre SS. Peña y Emiliano Ortega	Gestionar residuos conforme a procedimientos establecidos	Ing. Carlos Zayas	Especialista Ambiental Consejo Lija 2013	
Anexo Foto : 1		Hora: 11H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Emisión 12-07-2016

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 18 de enero del 2017

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 26-01-2017		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N
08H:00	12H:00	X							
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Líquido de máquina Hresadora	Barra lateral Gonzalez Suarez y Mariano Agustín Rojas	Corregir Líquido Mantenimiento de Máquina	Ing. Carlos Zhangui	Especialista Ambiental Quezada P. 2015.	
Anexo Foto : 1						
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de enero del 2017

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión


12-07-2016

Páginas

1

DE

1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 17-01-2017		Estado del Tiempo				Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección	Mañana	Tarde		Noche		Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Inicio	D N LL	D N LL	D N LL	D N LL	Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional		
16H:00	12H:00	X							
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia									
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo									

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Observación de paso	10921 do, Velasco	12511 do, g. s. s.	Ing Carlos	Especialista	
	practical por cerca	y Benando Urdin	practical seguro	Zhuquer	Asesorado	
Anexo Foto :		Hora: 17H:00			2015	
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 31-01-2017		Estado del Tiempo								Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección		Mañana		Tarde				Noche					
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL			
08H:00	12H:00	X									Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia										Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo													

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Trasladado y retirado de basura (plásticos, plásticos) en frente de casa.	Serie entre Chirley y Abasco.	Señalar, resaltar, informar o recordatorio, estandarización	Fra. Carlos Llugo	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Anexo Foto : 1	Hora: 11H:30	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :	Hora:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :	Hora:	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 31 de enero del 2017

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión


12-07-2016

Paginas

1

DE

1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12