

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Fecha: 01-03-2014	Estado del Tiempo									
	Mañana		Tarde				Noche			
	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	
Inicio										
Fin										
00:00										
12:00										
24:00										

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables

Nelson Mauricio Quezada P.

Cargo

Especialista Ambiental de Fiscalización

Firma de Responsabilidad

[Firma]

Hernán Patricio Amoroso González

Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional

H: 1 Hallazgo

Lugar

Bolívar, entre Colón y Embudo

Medida Correctora

Habilitar paso peatonal seguro en acera, pintura roja y ordenar material al lado de construcción y escombros

Notificado a:

Ing. Carlos López

Cargo

Esp. Ambiental
CL 2015

Firma

[Firma]

Anexo Foto: 1

Hora: 10:11:22

Lugar

Medida Correctora

Notificado a:

Cargo

Firma

Anexo Foto:

Hora:

Lugar

Medida Correctora

Notificado a:

Cargo

Firma

Anexo Foto:

Hora:

Lugar

Medida Correctora

Notificado a:

Cargo


Firma

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 01 de marzo del 2018

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión 0
Emisión 12-07-2016
Paginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión

12-07-2016

Páginas

1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 12-07-2016		Estado del Tiempo								
Hora de Inspección		Mañana			Tarde			Noche		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
		12:14:23			D: Despejado			N: Nublado		
								LL: Lluvia		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	


N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Problemas en la construcción de la obra, se está en proceso de reparación.	Datascor de Azuay	Habilitar pasadizo de acceso a obra, gestionar escombros	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental CL 2015.	
Anexo Foto : 1	Hallazgo	Hora: 08H:30	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N: 1		Lugar				
Anexo Foto : 1	Hallazgo	Hora:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N: 1		Lugar				
Anexo Foto : 1	Hallazgo	Hora:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N: 1		Lugar				


HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 02 de marzo del 2018

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 05 de marzo del 2018

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Foto 1



Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 12/11/2018		Estado del Tiempo		Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
12/11/20		V					
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo							

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Continuado galpón de instalaciones de extracción para vertederos y plantas orstruirl	Parque Central Barrio de Valdivia San A. Equigorea	Ordenar material en donde se habilita para material y col. l.	Ing. Carlos Zhuji	Exp Ambiental CL 2015.	
Anexo Foto: 1		Hora: 10H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				




HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de marzo del 2018

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 12-03-2015		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	LL
12:00	12:00								
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Observación de paso nacional sobre la zona de inspección, gestión de residuos sólidos	Bar A Guaymas y Bolivia.	Restricción y prohibición de construcción de mobiliario según la ley.	Ing. Carlos Zhuqui	Esp. Ambiental CL 2015.	
Anexo Foto : 1		Hora: 10:45	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N:	Hallazgo	Lugar				
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar				
Anexo Foto :		Hora:				




HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 27 de marzo del 2018

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12