

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 03-10-2016		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana			Tarde		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
16H:00	18H:30				X		
		D: Despejado		N: Nublado	LL: Lluvia		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización		
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional		


N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Elementos de seguridad, Carlos en fuente de obra	Intervención Av. Eduardo Kigman y Calles Almor.	Habilidades laborales de seguridad. Reacomodar y reafirmar.	Ing. Carlos Zingui	Especialista Ambiental Consorcio 2015	
Anexo Foto: 1	Hallazgo	Hora: 17H:30.				
N: 2	Peligro, riesgo de accidente. Exceso temporal m2 de colocación y pto de revisión.	Intervención Av. Eduardo Kigman y Calles.	Colocar tapa adecuadamente.	Ing. Carlos Zingui	Especialista Ambiental Consorcio 2015	
Anexo Foto: 2 y 3	Hallazgo	Hora: 17H:45.				
N: 3		Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				



DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS



Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 03 de octubre del 2016

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Paginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

	HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS		Código:	INCA-SSA-F-10
			Revisión	0
			Emisión	12-07-2016
			Páginas	1 DE 1

Estado del Tiempo									
Mañana		Tarde				Noche			
D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	LL
						X			
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia					
Fecha: 05-09-2016 Hora de Inspección: 16H:00 Fin: 18H:00									
Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo									
Responsables					Cargos		Firma de Responsabilidad		
Nelson Mauricio Quezada P.					Especialista Ambiental de Fiscalización				
Hugo David Muñoz Espinoza					Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional				

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Escombros en ribera del río Molcahu	Av. Universitaria en la Chula y Cilia	Limpieza, recoger residuos, estandarizar.	Arg. Diego Mancero.	Residente Comunal 2015.	
Anexo Foto:	12, 43	Hora: 16H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Contaminación por material plástico, papas, desperdicio de comida en la Chula y Cilia	Av. Universitaria en la Chula y Cilia	Barrer, recoger residuos, limpiar en la Chula.	José Carlos Zúñiga	Ejecutivo Ambiental Comunal 2016	
Anexo Foto:	4, 5, 6	Hora: 16H:45				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 05 de octubre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas

1

DE

1

<p>Foto 1:</p> 	<p>Foto 2:</p> 	<p>Foto 3:</p> 	<p>Foto 4:</p> 
<p>Foto 5:</p> 	<p>Foto 6:</p> 	<p>Foto 7:</p> 	<p>Foto 8:</p> 
<p>Foto 9:</p> 	<p>Foto 10:</p> 	<p>Foto 11:</p> 	<p>Foto 12:</p> 



Código:	INCA-SSA-F-10
---------	---------------


Revisión

Emisión	12-07-2016
---------	------------

Paginas	Def
---------	-----

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Examinados sobre Bolsa de viaje	Parque Los Molinos 10 de Noviembre entre Chile y Gonzalez	Desabogar material gasto adeudado de estos recursos	Ing. Carlos Zapatero	Especialista Asesint.	
	Anexo Foto : 1 y 2	Hora: 15H150				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto :	Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto :	Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de octubre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión




12-07-2016

Paginas

1

DE

1

<p>Foto 1</p> 	<p>Foto 2</p> 	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p> 	<p>Foto 6</p> 	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p> 	<p>Foto 10</p> 	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1






DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 06/10/2016		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	LL	N
09:00	13:00	X					
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Pozo de revisión de alcantarillado lleno de gravas (colocación de bases y sobacos)	Intersección de la Calle Catarochay 24 de Mayo.	Limpieza pozos retirar gravillas	Ing. Carlos Zbiqui	Especialista Ambiental Consorcio Loja 2015	
Anexo Foto : 1243		Hora: 11H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

<p>Foto 1</p>  <p>Foto 5</p>	<p>Foto 2</p>  <p>Foto 6</p>	<p>Foto 3</p>  <p>Foto 7</p>	<p>Foto 4</p>  <p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p> 	<p>Foto 10</p> 	<p>Foto 11</p> 	<p>Foto 12</p> 



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS


Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 10/10/2016		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
16h:00	18h:30			X			
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Manejo de aguas servidas. Obstrucción de la alcantarilla	Tanque de Aguas Servidas Rigimon.	Suspender granaje de la alcantarilla por obstrucción	Fuente Delgado.	Sobresatador Construcción Logística 2015.	
Anexo Foto : 1		Hora: 18h:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



INCA-SSA-F-10

Revisión

12-07-2016

ED	
----	--

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo



Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	residuos de bahizas en via	Olmedo y Cotoacocha	Retiros, gestión adecuada de residuos	Ing. Carlos Zúñiga	Ejecutivo Ambiental Consorcio Lago 2015	
	Anexo Foto : 1 y 2	Hora: 16H:40				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto :	Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto :	Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto :	Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 17 de octubre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión 0
Emisión 12-07-2016
Páginas 1 DE 1

 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO




DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS













Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 18-10-2016		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	13H:00			X			
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: i	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Rendidos de porcelanado inadecuado gestión de residuos	Intersección de la Av. 24 de Mayo y Azuay.	Desolog. de gestión de residuos	Ing. Freddy González	Especialista Seguridad Ocupacional	
Anexo Foto : 1 y 2		Hora: 16H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Escambios y residuos sobre calzada en 102 de los autos de los autos.	Av. 24 de Mayo y Aguilero fda.	Adecuada gestión de residuos.	Ing. Freddy González	"	
Anexo Foto : 3		Hora: 16H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Intersección gestión de residuos	Av. 24 de Mayo y Mercedes H. J.	Adecuada gestión de residuos.	Ing. Freddy González	"	
Anexo Foto : 4		Hora: 16H:40				

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>inca</div><div>SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.</div></div></div><div>HOJA DE CAMPO</div></div>		Código: INCA-SSA-F-10	
		Revisión 0	
DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS		Emisión 12-07-2016	
Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 19 de octubre del 2016		Paginas 1	DE 1
Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
			
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12
			



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 21-10-2016		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección	Fin	Mañana		Tarde		Noche	
		D	N	LL	D	N	LL
08H:00	11H:00	X					
D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	


N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Ingresar presencia de elemento de seguridad (muro seguridad) en obra.	Redondel del Soldado Industria Av. Eduardo López y Gobernación San Marino	Petición elemento de seguridad y muro de seguridad	Ing. Carlos Zhuvi	Especialista Ambiental Consejo Lope 2015	
Anexo Foto: 1 y 2		Hora: 10H:15.				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				


DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 21 de octubre del 2016



Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Paginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

	HOJA DE CAMPO										Código:	INCA-SSA-F-10
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS										Revisión	0
											Emisión	12-07-2016
											Páginas	1 DE 1

Estado del Tiempo										Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad	
Fecha: 26-10-2016		Mañana		Tarde		Noche							
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL			
08:00	12:00	X									Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
										Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inspección oblicua de puente peatonal.	Cotacmayo y Colando Kimsa.	Ubicar puente peatonal cada 100 metros.	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental	
Anexo Foto : 1		Hora: 08:45				
N: 2	Cotacmayo oblicua por material particulado	Calle Sucre entre Amalaza y Cotacmayo	Recojer tierra sobre calzada y disolvente.	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental	
Anexo Foto :		Hora:				
N: 3	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de octubre del 2016

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

<p>Foto 1</p> 	<p>Foto 2</p> 	<p>Foto 3</p> 	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p> 	<p>Foto 6</p> 	<p>Foto 7</p> 	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p> 	<p>Foto 10</p> 	<p>Foto 11</p> 	<p>Foto 12</p>