

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 02/02/2014		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana			Tarde		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	18H:30	1					
		D: Despejado			N: Nublado		
					LL: Lluvia		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo



Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Inspeccionada gestión de desechos comunes (bambas plásticas)	Area verde, 18 de Noviembre, entre Chile y Gobierno de Mayo.	Seccionar conforme a procedimientos establecidos	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental de Correo de Mayo 2015.	
Anexo Foto: 1		Hora: 17H:30				
2	Inspeccionada gestión de desechos orgánicos de materiales de construcción.	Area verde ubicada en 18 de Noviembre, entre Chile y Gobierno de Mayo.	Seccionar conforme a procedimientos establecidos	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental de Correo de Mayo 2015.	
Anexo Foto: 2		Hora: 17H:45				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 02 de febrero del 2017

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>

Handwritten signature



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 10-07-2017	Estado del Tiempo								
Hora de Inspección	Mañana		Tarde				Noche		
Inicio	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
15:00									
18:00									
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia									

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Observación de paso señalada según par escombro.	Au. Embudo Onteño entre Olmedo y Barral	Habitat for people peatonal seguro retiro escombros escombreros.	José Carlos V. Pineda	Especialista Ambiental Caracas, Edo. 2015.	
Anexo Foto : 1		Hora: 16:45				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				




HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 10 de febrero del 2017

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

INCA

69



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Fecha: 13-02-2014		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
08H:00	12H:00						
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Indicador gestión residuos (manifiestos)	Quito, entre 13 de Noviembre y 14 de Noviembre	Gestionar residuos conforme a procedimientos establecidos	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Consorcio Lgo 2015	
Anexo Foto : 1						
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
2	Indicador gestión de residuos	Quito, entre 13 de Noviembre y 14 de Noviembre	Gestionar residuos conforme a procedimientos establecidos	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Consorcio Lgo 2015	
Anexo Foto : 2						
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
3	Exámenes de laboratorio en obra	Rebasa del 10% de Huesos. Muestras de concreto, entre Colón y Quito.	Reducir expansión de concreto	Ing. Carlos Zúñiga	Especialista Ambiental Consorcio Lgo 2015	
Anexo Foto : 3						




13/02/14

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 13 de febrero del 2017

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

Revisado



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 15-02-2017		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche			
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	D	N	LL
08H:00	12H:00								
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia							

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo


Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
1	Indicador gestión de residuos y escombros.	Leopoldo Polanco, entre S.S. Peña y Olmedo.	Separar residuos, confeccionar y separar en puntos establecidos.	Fra. Carlos Hugo	Especialista Ambiental / Correo Luján 2015.	
Anexo Foto : 1		Hora: 08H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
2	Indicador gestión de residuos y escombros.	Santos los Pinos, entre Olmedo y Pinar de Volcadero.	Separar residuos, confeccionar y separar en puntos establecidos.	Fra. Carlos Hugo	Especialista Ambiental / Correo Luján 2015.	
Anexo Foto : 2		Hora: 10H:20				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 15 de febrero del 2017

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12
			



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 17-02-2014		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
08H:00	12H:00	X					
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo


Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Indicada la gestión de construcción.	Area verde de orillas del río Zaimara Hoya Av. Embudo Ortega entre 10 y Aguafloja y Colón.	Empiezo a reanudar gestiones pendientes conforme a procesos establecidos.	Ing. Carlos Zbriger.	Especialista Ambiental Caraca 4to 2011.	
Anexo Foto : 1						
N: 2	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto : 2						
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 17 de febrero del 2017

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

lainca
SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL, S.A.



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión

12-07-2016

Páginas

DE

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 21-02-2014		Estado del Tiempo							
Hora de Inspección	Fin	Mañana		Tarde		Noche		D	LL
		D	N	D	N	D	N		
08:00	12:00	X							
		D: Despejado		N: Nublado		LL: Lluvia			

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inspección visual de residuos.	rio Zamora, Hoyo Av. Emilio Ortega Cruce	gestionar residuos conforme a procedimientos establecidos.	Ing. Carlos Zhuque	Especialista Ambiental Proceso Log. 2014	
Anexo Foto:		Hora: 09:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inspección visual de residuos.	rio Zamora, Hoyo Av. Emilio Ortega Cruce	gestionar residuos conforme a procedimientos establecidos.	Ing. Carlos Zhuque	Especialista Ambiental Proceso Log. 2014	
Anexo Foto:		Hora: 10:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto:		Hora:				
N:						
Anexo Foto:		Hora:				



INCA
INSTITUTO NACIONAL DE CAMAGÜEY
SERVICIOS Y PROTECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL S.A.

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 21 de febrero del 2017

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Foto 1		Foto 2		Foto 3		Foto 4	
							
Foto 5		Foto 6		Foto 7		Foto 8	
Foto 9		Foto 10		Foto 11		Foto 12	



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Fecha: 22-02-2017		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
08H:00	12H:00	✓					
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hugo David Muñoz Espinoza		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	



N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Traducción de gestión de escombros.	Calle 13 de Noviembre y Celia.	Gestión de escombros. Conferencia de procedimientos. Aprobado.	Ing. Carlos Echeverri	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	
Anexo Foto : 1 y 2.		Hora: 09H:00				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

INCA

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 22 de febrero del 2017

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión 0
Emisión 12-07-2016
Paginas 1 DE 1

<p>Foto 1</p>  <p>Foto 5</p>	<p>Foto 2</p>  <p>Foto 6</p>	<p>Foto 3</p>	<p>Foto 4</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>	<p>Foto 13</p>	<p>Foto 14</p>

Minca