

| | | | | |
|--|--|--|----------|---------------|
| | <h1>HOJA DE CAMPO</h1> <h2>DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS</h2> | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | | | Revisión | 0 |
| | | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | Páginas | 1 DE 1 |

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| Fecha: 11-03-2019 Hora de Inspección: 13H:00 | Estado del Tiempo Mañana: D N LL D N LL Tarde: D N LL D N LL Noche: D N LL D N LL D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | Responsables Nelson Mauricio Quezada P. Hernán Patricio Amoroso González | Cargo Especialista Ambiental de Fiscalización Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | Firma de Responsabilidad |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------|--|----------------------|-----------------------------|-------|
| N: 1 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | No se pudo gestionar el rescate en parte de obra. Roca fuerte y bolina. | | Gestionar rescates conforme a procedimientos establecidos. | Ing. Freddy González | Encargado de SSA CL 2015 | |
| Anexo Foto: 1 | Hora: 12H:15 | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| N: | Hallazgo | | | | | |
| Anexo Foto: | Hora: | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| N: | Hallazgo | | | | | |
| Anexo Foto: | Hora: | | | | | |

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 19 de marzo del 2019

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión


12-07-2016

Paginas

1

DE

1

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|---|----------------|----------------|----------------|
|  | | | |
| <p>Foto 5</p> | <p>Foto 6</p> | <p>Foto 7</p> | <p>Foto 8</p> |
| <p>Foto 9</p> | <p>Foto 10</p> | <p>Foto 11</p> | <p>Foto 12</p> |



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| | |
|----------|---------------|
| Código: | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0 |
| Emisión | 12-07-2016 |
| Páginas | 1 DE 1 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|-------|---|-------|----|---|---|
| Fecha: 26-03-2019 | Estado del Tiempo | | | | | | | |
| Hora de Inspección | Mañana | | Tarde | | Noche | | | |
| Inicio | D | N | LL | D | N | LL | D | N |
| Fin | | | | | | | | |
| 08H:00 | | | | | | | | |
| 13H:00 | | | | | | | | |
| D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | | | | | | | | |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización | |
| Hernán Patricio Amoroso González | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | |

| N: 1 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------|
| | Inadecuado gestión de excombrón | Vereda de Calle Boca-Quente y Olmedo | Gestión excombrón, conforme a procedimientos establecidos. | Trj. Freddy González | Encargado SSA CL 2015 | |
| Anexo Foto: 1 | | Hora: 13H:00 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto: | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto: | | Hora: | | | | |

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 26 de marzo del 2019


| | |
|----------|---------------|
| Código: | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0 |
| Emisión | 12-07-2016 |
| Páginas | 1 DE 1 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Foto 1</p> <p>INCA S.A. (Representación Administrativa) 26 mar. 2019 10:33:17</p> | | | <p>Foto 4</p> |
| <p>Foto 5</p> | <p>Foto 6</p> | <p>Foto 7</p> | <p>Foto 8</p> |
| <p>Foto 9</p> | <p>Foto 10</p> | <p>Foto 11</p> | <p>Foto 12</p> |

| | | | | |
|--|---|--|----------|---------------|
| | HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | | | Revisión | 0 |
| | | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | Páginas | 1 DE 1 |

| Fecha: 12-03-2013 | | Estado del Tiempo | | | | Responsables | | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|---|--------|-------------------|---|-------|---|----------------------------------|----|---|--------------------------|
| Hora de Inspección | | Mañana | | Tarde | | Noche | | Especialista Ambiental de Fiscalización | |
| Inicio | Fin | D | N | LL | D | N | LL | | |
| 08H:00 | 13H:00 | | | | | | | | |
| D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | | | | | | | | | |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo | | | | | | | | | |
| | | | | | | Hernán Patricio Amoroso González | | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | |

| N: 1 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|----------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|--------------|-------|
| | Indicador gestivo de | Agua Profunda | Se están realizando | Taj. Freddy González | Encargado | |
| | 15 de mayo | U. Beltrán y Burela | Conforme a procedimientos establecidos | | SSA CLD 2015 | |
| Anexo Foto : 1 | | Hora: 10H:00 | | | | |
| N: 2 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: 3 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: 4 | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|---|---------|---------|---------|
|  | | | |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
| Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |

01/05/2001/13:00:00