

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión 0
Emisión 12-07-2016
Paginas DE 1

Fecha: 21-11-2016		Estado del Tiempo											
Hora de Inspección		Mañana					Tarde					Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL
08:41:02	12:41:20		✓										
		D: Despejado					N: Nublado					LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Palancio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Observación de proporciones por ser por elementos constructivos y de seguridad.	Intersección de Azuay y Bolívar	Gestores elementos de tránsito a la zona urbana de, habilitar para peatonal seguro.	Ing. Carlos Zúñiga	Gerente Ambiental CL 2015	
Anexo Foto : 1						
N: 2	Hallazgo	Hora: 08:14:30 Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N: 3	Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						
N: 4	Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :						



HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 01 de noviembre del 2017

Código:	INCA-SSA F 10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1		Foto 2		Foto 3		Foto 4	
Foto 5		Foto 6		Foto 7		Foto 8	
Foto 9		Foto 10		Foto 11		Foto 12	



Revisión


Emisión

Paginas

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 21-11-2017		Estado del Tiempo										
Hora de Inspección	Fin	Mañana				Tarde				Noche		
		D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL		
09:00	12:00											
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia												

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: V	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Destrucción de paso no final según por labores inconclusas.	Cruce entre 13 de Noviembre y Sucie.	Habilitar paso peatonal seguro. en acera de paración	Ing. Carlos Ziriqui	Ejecutivo Asignado CL 2015	
	Anexo Foto : N: Hallazgo	Hora: 104:15 Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto : N: Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Anexo Foto : N: Hallazgo	Hora: Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de noviembre del 2017

INCA-SSA-F-10

0

Código:

Revisión

12-07-2016

Emisión

1

Páginas

DE

1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0


Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 08-11-2017	Estado del Tiempo							
	Mañana		Tarde		Noche			
Hora de Inspección	D	N	D	N	D	N	D	N
Inicio								
Fin								
15H:00								
18H:00								
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia								

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	



N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Obstrucción de paso vehicular seguro por inadecuada gestión de material de construcción.	18 de Noviembre y San Antonio Aguirre, cr.	Señalar adecuadamente. Se lementas constructivas. Habilitar para vehicular en el estado	Jay. Carlos Zingui	Especialista Ambiental CL 2015.	
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>08/11/2017 (Registrado: Ulpiano López) 01/02/2017 16:58:33</p>			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas DE

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 10-11-2014		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
08H:00	12H:00	Y					
		D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Indicador de gestión de residuos en vereda	Miguel Rostro y Bolívar	limpiar vereda, gestionar residuos	Eng. Carlos Zúñiga		
Anexo Foto : 1		Hora: 03H:30				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 10 de noviembre del 2017

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 20-11-2017			Estado del Tiempo											
Hora de Inspección	Inicio	Fin	Mañana			Tarde			Noche					
			D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL			
08H:00	12H:00													
			D: Despejado			N: Nublado			LL: Lluvia					

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad	
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización		
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional		

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Trabaja la gestión de residuos sólidos en zona urbana en calle	Barrido urbano y Miguel Río-Jirón	Revisión residuos sólidos y procedimientos establecidos	Dir. (21) Jirón	Especialista Ambiental PL 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 08H:00				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 20 de noviembre del 2017

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
 <p>Foto 5</p>	<p>Foto 6</p>	<p>Foto 7</p>	<p>Foto 8</p>
<p>Foto 9</p>	<p>Foto 10</p>	<p>Foto 11</p>	<p>Foto 12</p>