

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa

Loja, 25/11/2019





HOJA DE CAMPO

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 07-12-2019		Estado del Tiempo									
		Mañana				Tarde				Noche	
Hora de Inspección		D	N	LL	D	N	LL	D	N	LL	
Inicio											
Fin											
14:00											
18:11:30											
		D: Despejado				N: Nublado				LL: Lluvia	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables	Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González	Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
aumento gestión de trabajo y exámenes través de pasos control y vehículos seguros	18 de Noviembre y 10 de Agosto	Gestionar exámenes conforme a procedimiento establecido, habilitar pasos vehicular seguros.	Ing. Freddy González.	Responsable de SSA CL 2015.	[Firma]
Foto : []	Hora: 16 H:15				
Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
INCA SERV... OS Y PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL S.A. CERTIFICADO es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa					
Foto : []	Hora:				
Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
25/11/2019					
Foto : []	Hora:				

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICADO que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, _____ 25/11/2019 _____

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 07 de septiembre del 2019

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 25/11/2019

FIRMA



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Paginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Fecha: 11-03-2019		Estado del Tiempo					
Hora de Inspección		Mañana		Tarde		Noche	
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL
15H:00	18H:00						
		D: Despejado			N: Nublado LL: Lluvia		

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Nelson Mauricio Quezada P.		Especialista Ambiental de Fiscalización	
Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

N: 1	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
	Inadecuado gestión de residuos.	Juan José Pérez y Rocaforte.	Gestión de escombros conforme a procedimientos establecidos.	Ltj. Freddy González	Encargado de SSA CI 2015	
Anexo Foto : 1		Hora: 17H:15.				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
N:	Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Anexo Foto :		Hora:				
Anexo Foto :		Hora:				

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO Que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 25/11/2019

HOJA DE CAMPO


DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS


Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 11 de septiembre del 2019

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1


Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
			
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 25/11/2019

	HOJA DE CAMPO										Código:	INCA-SSA-F-10
	DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS										Revisión	0
											Emisión	12-07-2016
											Páginas	1 DE 1

Estado del Tiempo										Responsables		Cargo	Firma de Responsabilidad
Mañana		Tarde				Noche				Nelson Mauricio Quezada P.	Especialista Ambiental de Fiscalización		
Inicio	Fin	D	N	LL	D	N	LL	D	N				LL
1:00	18:00												
D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia										Hernán Patricio Amoroso González		Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional	

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

Hallazgo	Lugar	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Hallazgo de mala gestión de residuos sólidos en la zona de estudio.	Av 8 de Diciembre y Av. Bolívar en la zona de estudio.	Habilitar para seguir en uso.	Ing. Freddy González.	Encargado de SSA CELSO	
Foto: 1	Hora: 16:11:30 Lugar:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Hallazgo	Hora: Lugar:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Foto: 2	Hora: Lugar:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma
Foto: 3	Hora: Lugar:	Medida Correctora	Notificado a:	Cargo	Firma

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
 CERTIFICADO que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Empresa.
 Loja, 25/11/2019

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 27 de septiembre del 2019

Código:	INCA-SSA-F-10
Revisión	0
Emisión	12-07-2016
Páginas	1 DE 1

Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Foto 5	Foto 6	Foto 7	Foto 8
Foto 9	Foto 10	Foto 11	Foto 12

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA CIVIL S.A.
CERTIFICO Que es fiel copia del original
que reposa en los Archivos de la Empresa
Loja, 25/11/2019